

貯水槽清掃報告書

平成17年5月9日

株式会社 銀行 御中

登録番号 大阪府11貯7 - 182号
株式会社 日本衛生公社
06 - 6945 - 5866

建物・名称	氏名：株式会社 銀行 社宅 南棟		
	住所：市 町5 - 10		
貯水槽	受水槽：屋外1F地上式		
設置場所	高架水槽：		
貯水槽の材質 及び大きさ	受水槽：F R P (容量) 12t		
	高架水槽： (容量)		
建物規模用途	住宅 3階建		
清掃点検日	平成17年5月9日 (月) (前回) 平成16年5月7日		
清掃時間	9時30分～12時00分		
点検の状況	(受水槽)	(高架水槽)	(受水槽)
沈殿物	少量		ボールタップ 口径：13mm
錆	少量		フート弁 口径：———
壁面	少量		揚水ポンプ 形式：下記
マンホール	正常		ピット 無
マンホール施錠	有		給水方式 定水位弁
電気系統	正常		残留塩素 清掃前 0.2 mg/L 清掃後 0.5 mg/L
配管系統	正常		
電極棒本数	5本		清掃担当者 加藤・岩瀬
市水口径	40A		
消毒液	次亜塩素酸ソ - ダ 濃度(50～100PPM)		
備考			
自動給水ポンプ 形式 = エバラ32BIPMD6.4			
NO1ポンプ故障ランプ点灯中。現在NO2のみで単独運転しています。			
早急に修理及び交換が必要です。			
			確認印

防除施工報告書

株式会社 御中

株式会社日本衛生公社

〒540-0004 大阪市中央区玉造2-3-17
アルマビル4F

06-6945-5866、FAX06-6945-5867

下記の通りご報告申し上げます。

平成 17年 7月 21 日

建物名		施工責任者		阿形 潔 (計 3名)			
施工時間		平成 17年 7月 20日(水) 20:00~20:20					
定期防除		生息調査		臨時施工			
施工場所	対象	防除施工			生息調査		
		使用薬剤	使用量	施工方法	調査法	生息状況	環境状況
1階 厨房	ゴキブリ	.	12%	A			
1階 グリストラップ				A・C			
1階 従業員トイレ				A			
2階 厨房	チョウハ		2%	A			
屋外 側溝、会所				A			
1階 厨房	捕虫器 点検			I			
上記の場所害虫防除施工の結果、各所共に異状は確認されませんでした。							使用薬剤(虫) 1.フェントロチオン(液剤) 2.イムプロリン(液剤) 3.フェンチオン(液剤) 4.ダイアジノン(液剤) 5.ペリメトリン(液剤) 6.フェトリン(CO2混合剤) 7.プロホクスル(液剤) 8.ヒドラメチルノ(毒餌剤) 9.ジクロルホス(蒸散剤) 10.塩化ベンザルコニウム 11.捕虫トラップ 使用薬剤(鼠) 12.ワルファリン(毒餌剤) 13.クマテラリル(毒餌剤) 14.オキシマリン(毒餌剤) 15.硫酸アリウム(毒餌剤) 16.シクロヘキミド(忌避剤) 17.粘着板 18.防鼠ブラシ 19.ファインドール(消臭剤)
十分に薬剤を使用して防除作業を行いました。							
また、1階厨房内捕虫シートの点検及び交換を行いました。							
詳細は別紙写真報告書の参照をお願いします。							施工方法 A、残留噴霧法 B、空間噴霧法 C、クック&クレバス法 D、気化性防虫殺虫法 E、防疫殺虫法 F、毒餌法 G、ドライ噴霧法 H、遮断法 I、捕獲法 生息状況 (環境整備状況) なし(良好) 少々(普通) × 多い(悪い)
				検 印		調査法 トラップ法 クック&クレバス法 目視	