

貯水槽清掃報告書

平成17年5月9日

株式会社 銀行 御中

登録番号 大阪府11貯7 - 182号
株式会社 日本衛生公社
06 - 6945 - 5866

建物・名称	氏名：株式会社 銀行 社宅 南棟		
	住所：市 町5 - 10		
貯水槽 設置場所	受水槽：屋外1F地上式		
	高架水槽：		
貯水槽の材質 及び大きさ	受水槽：F R P (容量) 12t		
	高架水槽： (容量)		
建物規模用途	住宅 3階建		
清掃点検日	平成17年5月9日 (月) (前回) 平成16年5月7日		
清掃時間	9時30分～12時00分		
点検の状況	(受水槽)	(高架水槽)	(受水槽)
沈殿物	少量		ボールタップ 口径：13mm
錆	少量		フート弁 口径：———
壁面	少量		揚水ポンプ 形式：下記
マンホール	正常		ピット 無
マンホール施錠	有		給水方式 定水位弁
電気系統	正常		残留塩素 清掃前 0.2 mg/L 清掃後 0.5 mg/L
配管系統	正常		
電極棒本数	5本		清掃担当者 加藤・岩瀬
市水口径	40A		
消毒液	次亜塩素酸ソ - ダ 濃度(50～100PPM)		
備考			
自動給水ポンプ 形式 = エバラ32BIPMD6.4			
NO1ポンプ故障ランプ点灯中。現在NO2のみで単独運転しています。			
早急に修理及び交換が必要です。			
			確認印

防除施工報告書

株式会社 御中

株式会社日本衛生公社

〒540-0004 大阪市中央区玉造2-3-17
アルマビル4F

06-6945-5866、FAX06-6945-5867

下記の通りご報告申し上げます。

平成 17年 7月 21 日

建物名		施工責任者		阿形 潔 (計 3名)			
施工時間		平成 17年 7月 20日(水) 20:00~20:20				使用薬剤(虫)	
定期防除		生息調査		臨時施工			
施工場所	対象	防除施工			生息調査		
		使用薬剤	使用量	施工方法	調査法	生息状況	環境状況
1階 厨房	ゴキブリ	.	12%	A			
1階 グリストラップ				A・C			
1階 従業員トイレ				A			
2階 厨房	チョウハ		2%	A			
屋外 側溝、会所				A			
1階 厨房	捕虫器 点検			I			
上記の場所害虫防除施工の結果、各所共に異状は確認されませんでした。							使用薬剤(鼠) 12.ワルファリン (毒餌剤) 13.クマテラリル (毒餌剤) 14.オキシマリン (毒餌剤) 15.硫酸アリウム (毒餌剤) 16.シクロヘキミド (忌避剤) 17.粘着板 18.防鼠ブラシ 19.ファインドール (消臭剤)
十分に薬剤を使用して防除作業を行いました。							
また、1階厨房内捕虫シートの点検及び交換を行いました。							
詳細は別紙写真報告書の参照をお願いします。							使用薬剤(鼠) 12.ワルファリン (毒餌剤) 13.クマテラリル (毒餌剤) 14.オキシマリン (毒餌剤) 15.硫酸アリウム (毒餌剤) 16.シクロヘキミド (忌避剤) 17.粘着板 18.防鼠ブラシ 19.ファインドール (消臭剤)
				検 印			
上記の場所害虫防除施工の結果、各所共に異状は確認されませんでした。 十分に薬剤を使用して防除作業を行いました。 また、1階厨房内捕虫シートの点検及び交換を行いました。 詳細は別紙写真報告書の参照をお願いします。							生息状況 (環境整備状況) なし(良好) 少々(普通) × 多い(悪い)
							調査法 トラップ法 クラック&クレパス法 目視