



平成 17 年 7 月 5 日(火)

捕虫機撤去及び備品設置作業



洗い場出入り口外側

扉が常に開いているので殺虫機に誘引された虫が厨房内に侵入するおそれがあります。



洗い場出入り口外側

殺虫機の撤去を行いました。



厨房出入口外側

扉の開閉が多いので殺虫機に誘引された虫が厨房内に侵入するおそれがあります。



厨房出入口外側

殺虫機の撤去を行いました。



洗い場内

外側の殺虫機と同じく外部からの虫を誘引するおそれがあるので撤去しました。



洗い場内

外側の殺虫機と同じく外部からの虫を誘引するおそれがあるので撤去しました。



厨房内

新しいブラックライト及び捕虫紙を設置する前の状態です。



厨房内

新しいブラックライト及び捕虫紙を設置完了致しました。



厨房内

新しいブラックライト及び捕虫紙を設置完了致しました。



厨房内

新しいブラックライト及び捕虫紙を設置完了致しました。



屋外用蛍光灯

カバーフィルム装着前の状態です。蛍光灯による紫外線に虫が集まってきます。



屋外用蛍光灯

カバーフィルム装着後。紫外線を大幅にカットし、虫の飛来を防ぎます。